

Laneko arriskuen **PREBENTZIOA** Egur, Altzari eta Kortxoan...



...denon gauza da.

Prebentziorako neurriak

Partikulen
proiekzioa

Ziurta ezazu makinaren ebaketa erramintek erabilitako egur motarentzat aurreikusitako erabilerarako erresistentzia mekaniko egokia dutela eta piezaren elikatzea zuhaitzaren biraren kontrako zentzuan egin ezpalen proiektzioa ekiditeko.

Ebaketa
edota mozketa

Arreta berezia jarri fresatzeko makina, eskuila-gailu, zerra, etab. bezalako makinaren erabileran eta lana era egokian egiteko argibideen eskuliburua jarraitu.

Agente kimikoekin
kontaktua

Amoniako, disolbatzaile, pintura, berniz, erretxina eta abar bezalako substantziak maneiatzean segurtasun datuen fitxak jarraitu.

Agente biologikoekiko
esposizioa

Babes-ekipo egokiak erabili, batez ere egur eta enbor hondakinen maneian, onddo eta bakteriekin kontaktua ekiditeko.